



**ATELIER DENSIDADES**  
GABINETE DE ARQUITECTURA,  
ENGENHARIA E TÉCNICAS AFINS,  
IMAGENS 3D, DESIGN E DESIGN DE MOBILIÁRIO

CENTRO EMPRESARIAL  
E INDUSTRIAL DE LOULÉ  
CAMPINA DE BAIXO, LOTE 1 - SALA 4  
8100-285 LOULÉ

## SITE VISITATION REPORT – April.2015

SITE VISITATION AND CLARIFICATION OF WORKS ACCORDING TO DETAIL PROJECT

t 00351 289 432 670  
f 00351 289 432 671

info@densidades.pt  
www.densidades.pt


Loulé, 06 Apr. 2015

### Site photos



### Handled Issues:

- 1 Dimensioning of water deposits for swimming pools and house water deposit  
- Solved



PÁGINA 1 - 2

DSM9-RAO-150430-001  
RelatorioAcompObra  
Aliceblue-04-2015

(continues)

**DENSIDADES**

ATELIER



**ATELIER DENSIDADES**  
GABINETE DE ARQUITECTURA,  
ENGENHARIA E TÉCNICAS AFINS,  
IMAGENS 3D, DESIGN E DESIGN DE MOBILIÁRIO


CENTRO EMPRESARIAL  
E INDUSTRIAL DE LOULÉ  
CAMPINA DE BAIXO, LOTE 1 - SALA 4  
8100-285 LOULÉ

2 Verification of landscape staircase influence on deposits  
- Solved, no influence in deposit capacities

t 00351 289 432 670  
f 00351 289 432 671

info@densidades.pt  
www.densidades.pt

Loulé, 06 Apr. 2015



PÁGINA 2 - 2